

Název výrobku: SOUPRAVA NA SBĚR RTUTI
Firemní označení: KIT502

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
 Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
 tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
 E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: souprava sběrných prostředků, amalgamizačního činidla a úložných nádob v PP kyblíku se šroubovacím víkem.

Doporučené užití: Přenosná havarijní souprava pro sběr a deaktivaci kovové rtuti.

Obsah:

nádoba s práškovou sírou KIT502-1	500 g
Nádoba(100 ml) pro sběr a uložení rtuti KIT502-3	3 ks
odsávačka (250 ml) KIT502-2	1 ks
lopatka a smetáček LOPS001	1 ks
pytel na nebezpečný odpad+nálepka STKS07 + NON01	4 ks
malá lopatka KIT502-4	1 ks
stěrka KIT502-5	1 ks
obal + návod k použití PLK015	1 ks

Parametry: hmotnost 4,5 kg

Chem. odolnost: jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči kovové rtuti

Toxicita: obsah soupravy je složen z netoxických materiálů. Síra není klasifikována jako nebezpečná látka. Na některé jedince může působit lokálním drážděním – zejména na oči. Ve vztahu k životnímu prostředí se nejedná o nebezpečnou (nebo závadnou látku), nebezpečná může být až v případě hoření.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje na soupravu skladovanou v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly; mimo komponenty s expirační dobou, která je vždy uvedena na jednotlivém balení. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním, nesprávnou manipulací, používáním a mechanickým poškozením.

Skladovatelnost: 60 měsíců od data prodeje pro sorpční prostředky a výbavu skladovanou v suchých, čistých a větraných místnostech; mimo komponenty s expirační dobou. Místnosti by měly být chráněny před přímými účinky slunečního záření a pronikáním škůdců.

Likvidace: Pouze u specializované firmy na likvidaci rtuti.

Návod k použití

KIT502 – souprava na sběr rtuti

Prášková síra vytváří s rtutí rumělkou (amalgam).

Pro likvidaci úniku rtuti doporučujeme následující kroky:

- 1/ pomocí stěrky pospojovat kuličky rtuti
- 2/ kuličky posbírat pomocí stěrky a lopatky, nebo odsát odsávačkou
- 3/ místo, které bylo zbaveno viditelných kuliček zasypat práškovou sírou.
Hladkou stranou lopatky vetřít síru do podkladu.
- 4/ nechat min. 60 minut působit
- 5/ smést síru do pytle a uložit do kbelíku
- 6/ rtuť i použitou síru předat specializované firmě

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

V Ostravě dne 6. 11. 2014

Ing. Ondřej Stoniš

